



## Superba C

Ref. 0914.12.001

### Máquina de passar a ferro

Inclui tábua de passagem dobrável com aspiração, aquecimento e ferro.

Caldeira de 1.5 l com torneira de descarga.

Ferro aquecido electricamente e temperatura regulada por termostato.

Alarme de falta de água.

Características Técnicas	
LPH tábua	1000x380x300 mm
Potência	2.4 kW
Voltagem	230V/1/50Hz
Resistência	0.8 (ferro) / 1 (caldeira) kW
Resistência da tábua	0.6 kW
Pressão	2.5 bar
Peso	31.5 kg

20/09/2014